Паспорт готовности
объекта к эксплуатации в зимних условиях

п. Ленинский (населенный пункт) **Алданский** (район)

Паспорт
готовности объекта жилищно-коммунального назначения
к работе в зимних условиях

1. Общие сведения

1. Назначение объекта (промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное): КСК МКУК «Центр досуга» пос. Ленинский

расположенный по адресу _ пос. Ленинский, ул. Нижний проезд 1а

2. Год постройки: 2018 г.

3. Характеристика объекта:

Износ в % - 0%_____ этажность 2 _____ кол-во подъездов 2_____

Наличие подвалов, цокольных этажей, м2 общей площади - нет _____

Под производственные нужды_____ (м2)

4. Источник теплоснабжения - центральная котельная _____

2. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации в зимних условиях 2023/2024 г.г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию	Ед-ца измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	Состояние чердачного помещения			нет
2	Состояние подвального помещения			нет
3	Состояние мест общего пользования			норма
4	**Состояние инженерного оборудования, в том числе**			
4.1	**Центральное отопление**			
4.1.1.	Учет тепловой энергии	шт		
4.1.2.	Равномерность прогрева радиаторов отопления			
4.1.3.	Состояние нормативной разницы (11 -12) фактической			
4.1.4.	Состояние запорной арматуры	шт		норма
4.1.5.	Наличие линейных регулирующих устройств	шт		норма
4.1.6.	Наличие регулирующего устройства массового расхода	шт		норма
4.1.7.	Наличие автоматических устройств удаления воздуха	шт		норма
4.1.8.	Наличие гидравлических связей с ХВС, ГВС	шт		
4.1.9.	Грязевики	шт		норма
4.1.10.	Промывка и опрессовка	м		1370
4.1.11.	Оснащение узла ввода КИП	шт		да
4.2.	**Горячее водоснабжение**			
4.2.1.	Учет ГВС	шт		
4.2.2.	Запорная арматура	шт		
4.2.3.	Промывка и опрессовка	шт		
4.3.	**Холодное водоснабжение**			
4.3.1.	Учет ХВС	шт		норма
4.3.2.	Запорная арматура	шт		норма
4.3.3.	Промывка и опрессовка	шт		норма
4.4.	**Канализация**			
4.4.1.	Герметичность трубопроводов	шт		норма
4.4.2.	Ремонт колодцев	шт		норма
4.4.3.	Промывка системы			норма
4.4.4.	Утепление			норма
5	**Другие виды работы**			

5.1. Акт.нть по дог. № 3001 отсутствует. Нач. ос. ду Суммы по

3. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2023/2024 г.г.

Комиссия в составе:

Представитель энергоснабжающей организации_____(_____)

Представитель потребителя :_____(Хололенко М.В.)

Представитель ТЭС Вед. инж. ТЧ (Ермаков Р.Г.)

Выводы комиссии:

Считать данный объект подготовленным к эксплуатации в отопительный период 2023-2024 гг.

Представитель энергоснабжающей организации:_____(_____)

Представитель потребителя :_____(Хололенко М.В.)

Представитель ТЭС _____(Ермаков Р.Г.)

« 06 » 09 20 23 г.

Разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 2023/2024 г.г.

_____(В.Ф. Зотеев)

м.п.

Паспорт готовности
объекта к эксплуатации в зимних условиях

п. Лебединый (населенный пункт) **Алданский** (район)

Паспорт
готовности объекта жилищно-коммунального назначения
к работе в зимних условиях

1. Общие сведения

1. Назначение объекта (промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное): клуб пос. Лебединый
расположенный по адресу- пос. Лебединый, ул. Октябрьская 23

2. Год постройки: 1955г.

3. Характеристика объекта:

Износ в % - 70% этажность 1 кол-во подъездов 1
Наличие подвалов, цокольных этажей, м2 общей площади - нет
Под производственные нужды 15,8м2 (м2)

4. Источник теплоснабжения МКУ -10 (п. Лебединый)

2. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации в зимних условиях 2023/2024 г.г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию	Ед-ца измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	Состояние чердачного помещения			норма
2	Состояние подвального помещения			нет
3	Состояние мест общего пользования			нет
4	**Состояние инженерного оборудования, в том числе**			
4.1	**Центральное отопление**			
4.1.1.	Учет тепловой энергии	шт		норма
4.1.2.	Равномерность прогрева радиаторов отопления			норма
4.1.3.	Состояние нормативной разницы (11 -12) фактической			норма
4.1.4.	Состояние запорной арматуры	шт		норма
4.1.5.	Наличие линейных регулирующих устройств	шт		норма
4.1.6.	Наличие регулирующего устройства массового расхода	шт		
4.1.7.	Наличие автоматических устройств удаления воздуха	шт		
4.1.8.	Наличие гидравлических связей с ХВС, ГВС	шт		
4.1.9.	Грязевики	шт		
4.1.10.	Промывка и опрессовка			норма
4.1.11.	Оснащение узла ввода КИП	шт		
4.2.	**Горячее водоснабжение**			
4.2.1.	Учет ГВС	шт		Из системы отопления
4.2.2.	Запорная арматура	шт		
4.2.3.	Промывка и опрессовка	шт		
4.3.	**Холодное водоснабжение**			
4.3.1.	Учет ХВС	шт		норма
4.3.2.	Запорная арматура	шт		
4.3.3.	Промывка и опрессовка	шт		
4.4.	**Канализация**			

4.4.1.	Герметичность трубопроводов	шт		нет
4.4.2.	Ремонт колодцев	шт		
4.4.3.	Промывка системы			
4.4.4.	Утепление			
5	**Другие виды работы**			
5.1.	Зад-ть по дог-ру 30031 отсутствует. Нач. ОС [illegible]			

3. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2023/2024 г.г.

Комиссия в составе:

Представитель энергоснабжающей организации_____(_____)

Представитель потребителя :_____(Хололенко М.В.)

Представитель ТЭС_____

Выводы комиссии: Считать данный объект готовым к эксплуатации в отопительный период 2023-2024гг

Представитель энергоснабжающей организации:_____(_____)

Представитель потребителя :_____ (Хололенко М.В.__)

Представитель ТЭС_____:_____(_____)

« 06 » 09 2023 г.

Разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 2023/2024 г.г.

_____ В.Д. Зоркальцев

м.п.